



ENDOMMAGEMENT DUCTILE DES ACIERS : IDENTIFICATION DES MODELES A PARTIR DE L'EXPERIMENTATION

Benoit Tanguy¹, Jacques Besson²

1 : Service d'Études des Matériaux Irradiés, CEA Saclay

²: Centre des Matériaux, Mines ParisTech, UMR CNR57633

Journée MECAMAT « Rupture Ductile » | Benoit Tanguy, Jacques Besson

25 SEPTEMBRE 2012

www.cea.fr



IDENTIFICATION DES PARAMETRES DES MODÈLES DE RUPTURE DUCTILE : DU MODÈLE À SON APPLICATION



Available online at www.sciencedirect.com

SCIENCE DIRECT®

Computational Materials Science 32 (2005) 544-552



International Journal of Plasticity 15 (1999) 1111-1137



Identification of material parameters of the Gurson–Tvergaard–Needleman model by combined experimental and numerical techniques

M. Springmann *, M. Kuna

TU Bergakademie Freiberg, Institute of Mechanics and Fluid Dynamics, Freiberg University of Mining and Technology, Lampadiusstr. 4, 09596 Freiberg, Germany

Aspects on the finite-element implementation of the Gurson model including parameter identification

Rolf Mahnken*

Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, University of Hannover Appelstrasse, 9a, 30167 Hannover, Germany



Computational Materials Science 26 (2003) 202-209

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE

www.elsevier.com/locate/commatsci

www.elsevier.com/locate/commatsci



Hinweise zur Anwendung des GURSON-TVERGAARD-NEEDLEMAN-Modells

Identification of material parameters of the Rousselier model by non-linear optimization

M. Springmann *, M. Kuna

Institute of Mechanics and Fluid Dynamics, Freiberg University of Mining and Technology, Lampadiusstr. 4, Freiberg 09596, Germany


G. Bernauer, W. Brocks, U. Mühlich, D. Steglich, M. Werwer

Journée MECAMAT | 25 septembre 2012 | PAGE 2




initial width 10 mn

RUPTURE DUCTILE : QUELQUES EXEMPLES





RUPTURE DUCTILE: LES 3 PHASES



PLAN DE L'EXPOSÉ

•Prenons l'exemple du modèle GTN « simple » (surface de charge)

$$\phi = \frac{\Sigma_{\star}^2}{\sigma^2} + 2q_1 f_{\star} \cosh\left(\frac{q_2}{2} \frac{\Sigma_{kk}}{\sigma}\right) - 1 - q_1^2 f_{\star}^2$$

- •σ (contrainte d'écoulement)
- -> comportement élastoplastique
- q_1 , q_2 , (+germination, +coalescence) -> développement de l'endommagement amorçage de la fissuration
 - ? -> propagation et énergie de rupture (J/m^2)
- Organisation de l'exposé
 - Présentation des matériaux
 - Comportement élastoplastique
 - Développement de l'endommagement
 - Fissuration



PRESENTATION DES MATERIAUX - ACIER 16MND5

- > Acier faiblement allié utilisé pour les viroles de cuves des REP
- Acier isotrope (acier forgé + traitements thermiques)

EDF - 1300MWe

Lingot de 315 t



Forgeage de la virole







Cuve de réacteur (assemblage de plusieurs viroles par soudage)





PRESENTATION DES MATERIAUX - ACIER 16MND5

- Microstructure de bainite revenue
- Faible taux de soufre, peu d'inclusions ($f_v \sim 1-4 \cdot 10^{-4}$)
- ➤ Inclusions: MnS, TiN, Mn(0,Al,CaS,...)
- >2nd population de particules (carbures)










Inclusions de MnS à l'origine de la rupture ductile



PRESENTATION DES MATERIAUX - X100


- Acier faiblement allié à haute résistance pour la construction de pipelines
- Très faible taux de soufre : très peu d'inclusions ($f_v \approx 2.10^{-4}$)
- Acier anisotrope (laminage, forte texture, mise en forme, ...)






PRESENTATION DES MATERIAUX - X100

• Inclusions (CaS) à l'origine de la rupture ductile





Bainite -> présence de Fe₃C

Ilôts M-A



Journée MECAMAT | 25 septembre 2012 | PAGE 9






(Nb: Il n'y a plus de MnS)



PRESENTATION DES MATERIAUX - X100


Mise en forme (UOE)



Pré-déformation (1 à 2%) dans le sens orthoradial

➡ Herynk, etal., Effects of the UOE/UOC pipe manufacturing processes on pipe collapse pressure, Int. J. Mech. Sci., 49 (5) 533-553 (2007)

L'ESSAI DE TRACTION : LA PANACÉE ?





(not reported here) showed that it is difficult to find a stable and unique set of material parameters characterizing the material. This difficulty arises from the incomplete data, and therefore it seems that additional tests are necessary in order to obtain more reliable values for the material parameters, Mahnken and Stein (1997).




•Bien sur l'essai de traction!











X100





Anisotropie en contrainte



•Au-delà de la striction pour un matériau isotrope : l'analyse de Bridgman (éprouvette cylindrique)








Beyond necking (strain localization, multiaxial state) : $!!\sigma_{true} \neq \sigma_{eq}$

- Bridgman's analysis (cylindrical specimen)
 - H1. Uniform strain distribution in the minimum cross section

 - H2. $\frac{1}{\rho} = \frac{r}{aR}$ H3. proportional loading $\varepsilon_z(r) = \varepsilon_z = 2\ln(\frac{a_0}{a}) = \varepsilon_{eq}$ $\sigma_{eq}(\varepsilon_{eq}) = \sigma_{true}(\varepsilon_{true}) \frac{1}{(1+\frac{2R}{a})\ln(1+\frac{a}{2R})}$



•Au-delà de la striction pour un matériau isotrope : l'analyse de Bridgman (16MND5)





! Au développement de l'endommagement ductile






•X100 : Anisotropie en déformation









- Déformation uniforme < 10% ... striction très rapide... essais difficiles à analyser
- Pour la rupture : nécessité de (bien) décrire le comportement plastique pour de forts taux de déformation (100%)



Pour aller plus loin: les éprouvettes entaillées (axisymétriques ou plates)






Au centre l'état de contrainte est de la forme

$$\begin{pmatrix}
\sigma_{rr} & 0 & 0 \\
0 & \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{rr} & 0 \\
0 & 0 & \sigma_{zz}
\end{pmatrix}$$

moyen simple de tester un chargement multiaxial




Résultats




• Déformation axiale $\approx -2 \log(\Phi/\Phi_0) \longrightarrow 70\%$



•Pour aller plus loin: les éprouvettes en déformation plane



•Permet de faire la distinction entre un critère de Tresca et un critère de von Mises



ENDOMMAGEMENT

Prise en compte de plastique

compte de l'anisotropie
$$\phi = \frac{\Sigma_\star^2}{\sigma^2} + 2q_1 f_\star \cosh\left(\frac{q_2}{2} \frac{\Sigma_{kk}}{\sigma}\right) - 1 - q_1^2 f_\star^2$$
 plastique

$$\begin{cases} \dot{f} = \dot{f}_{growth} + \dot{f}_{nucleation} \\ f(t=0) = f_0 \text{ Endommagement initial} \end{cases}$$
 Localisation et rupture
$$f_{\star} = \begin{cases} f & \text{si } f < f_c \\ f_c + \delta \left(f - f_c \right) & \text{si } f > f_c \end{cases}$$
 paramètre d'échelle λ \rightarrow taille de maille h_{\perp}

Informations microstructurales

 $f(t=0) = f_0 \rightarrow$: fraction volumique d'inclusions


16MND5: MnS $(f_0 = 1.3510^{-4})$ X100: TiN, CaS, Al₂O₃ $(f_0 = 1.7510^{-4})$




ENDOMMAGEMENT: GERMINATION

-> Rôle de la seconde population de particules dans la germination de cavités (! Dépend du matériau étudié -> investigations microstructurales)

 $16MND5 : Fe_3C$




$$X100 : M-A + Fe_3C$$



$$\dot{f}_{germination} = B_n \dot{p}$$

Germination continue

$$B_n = \begin{cases} B_n^0 & if \ p_s$$




16MND5: ps=0.5, ps=1.1

X100: ps=0.5, ps=1

$$h_{\text{nucl}} = \frac{f_N}{S_N \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{e_v - \varepsilon_N}{s_N}\right)^2\right)$$

(Chu et Needleman, 1980)




Coupe métallographique après essai interrompu sur AE -> ps




ENDOMMAGEMENT

-> Identification de q1 et fc : éprouvettes AE



16MND5 : q_1 =1.5 et q_2 =1.0 (fixés*, =f(n, σ_0 /E)) X100 : q_1 =1.6, q_2 =1.0 (fixé)

-> fc joue sur l'instant de rupture de la pente




^{*:} Faleskog et al., Int. J. Frac., 89, 1998




ENDOMMAGEMENT

-> Résultats :

16MND5




- -> Reproduit la variation de ϵ^{c} avec la géométrie d'entaille
- -> Reproduit la variation de ϵ^c avec le sens de sollicitation





Journée MECAMAT | 25 septembre 2012 | PAGE 22



- -> Phénomène de localisation : Energie de fissuration sensible à la taille de maille
- -> Taille de maille = paramètre ajustable
- -> Détermination des paramètres : h_{\perp} (et δ)
- -> Utilisation d'essais avec une fissuration stable











-> Essais mécaniques avec fissuration stable (AE, CT, SENT, SENB, CVN) Détermination des Paramètres : h_{\perp}






Détermination de la cinétique de la déchirure ductile :

- Technique multi-éprouvettes (1 éprouvette -> ∆a)
- Essais avec décharges/recharges
- Mesures de l'avancée de fissure « in-situ »





-> mesure de l'avancée ductile pendant l'essai par prise d'« empreinte » (CDM-Paristech)

Cravero, S. and Ruggieri, C., Estimation procedure of *J*-resistance curves for SE(T) fracture specimens using unloading compliance, Eng. Frac. Mech., 74, 2735-2757 (2007)




16MND5:

• taille de maille h_{\perp} fixée ~distance inter inclusions (MnS) (~100 microns)

• Utilisation d'essais sur AE en contrôle de déformation : accès indirect à la


propagation stable de la fissure







16MND5:

• validation sur essais CVN








Journée MECAMAT | 25 septembre 2012 | PAGE 27




X100 : détermination des paramètres de la fissuration

• Utilisation d'essais sur CVN statique: accès direct à la propagation stable de la fissure



X100:


• Validation des paramètres sur éprouvettes CT et SENB





X100:

Application à la structure (essai D3)





CONCLUSIONS

- •Identification des paramètres: une phase obligatoire pour appliquer les modèles développés!
- Cpt élastoplastique (anisotropie, grande déformation)
- •Endommagement:
 - •Identification des mécanismes à partir d'observations microstructurales (présence d'inclusions, germination d'une seconde population, mécanisme(s) de coalescence)
 - •Modèles phénoménologiques : identification des paramètres avec des éprouvettes simples balayant les niveaux de triaxialité rencontrés dans l'application
- •Fissuration : Validation à partir d'essais avec propagation stable contrôlée (CT, CVN, SENB,....)
- Plus récemment : Observations in-situ à des échelles plus fines pour les mécanismes de germination et de coalescence (tomographie RX, laminographie RX)




Observation du développement de l'endommagement par tomographie RX lors d'un essai de traction. Acier 16MND5 [Tanguy]



CONCLUSIONS


Observation du développement de l'endommagement par laminographie RX lors d'un essai de fissuration (CT). Alliage aluminium 6061T6. [thèse Yang Shen, CEA]. Rôle des précipités Mg2Si dans l'endommagement ductile





CONCLUSIONS

Observation du développement de l'endommagement par laminographie RX lors d'un essai de fissuration (éprouvette entaillée). Alliage aluminium 2139T3 Al-Cu. . Visualisation phase germination et coalescence



Merci pour votre attention!

benoit.tanguy@cea.fr

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex T. +33 (0)1 69 08 94 20 | F. +33 (0)1 69 08 93 24 Direction de l'Energie Nucléaire
Département des Matériaux pour le Nucléaire
Service d'Etudes des Matériaux Irradiés